



Burris®

FIND WHAT MATTERS



Four Xe™ Riflescopes USER GUIDE

This user guide includes information for the entire Four Xe riflescope line.

Please review thoroughly and pay close attention to the details pertaining to your specific riflescope model.





The Burris Four Xe™ riflescope line offers advanced optical design with an illuminated reticle to adapt to any lighting condition. Four Xe™ riflescopes offer tremendous performance and value with the following features:

- Low-Profile Adjustment Knobs. Finger-adjustable low-profile knobs are easy to grip and make for easy adjustments.
- Four Times Magnification Range. Four times zoom system gives you a large field of view at close ranges and helps with target acquisition at longer range.
- Choice of Reticles. Depending upon the model, your scope will have either the German 3P #4, Ballistic Plex E3™ or SCR MIL reticle. All reticles are illuminated to provide a bright center point for aiming in all lighting conditions.
- High Performance Glass. Provides excellent brightness and clarity with lasting durability – exactly what you expect from Burris.
- Heavy Duty Spring-Tension Internal Assemblies. Built to withstand the harshest shooting environments and hold zero round after round.

How To Use Your Four Xe™ Riflescope

Eyepiece Focusing

The eyepiece can be focused so that the reticle appears sharp and black. Follow this procedure to quickly adjust the focus:

1. Point the scope at the sky or a plain wall and take a quick glance through the scope. If the reticle appears sharp and black, no further adjustment is necessary.
2. If the reticle does not appear sharp and black, take quick glances through the scope while rotating the diopter adjustment ring until the reticle pattern is sharp and black.

NOTE: Do not look through the eyepiece as you turn the focus ring. Your eyes will adjust to the out-of-focus condition.

Windage/Elevation Adjustment

The windage and elevation adjustment knobs are located under the protective covers. The reticle adjustments are calibrated so that 1 click corresponds to 1 cm at 100 m or 2 cm at 100 m depending on model. The windage adjustment is located on the right side of the riflescope and the elevation adjustment on the top.

Turn counter clockwise (marked "UP") to move the bullet impact upwards. Turn clockwise to move it downwards. The windage adjustment operates alike. The individual clicks are noticeable and audible.

Once you have successfully zeroed your scope, you can reset the zero on your dials with these simple steps:

1. With turret caps removed, use a hex tool to loosen the two screws on the top of the dial. It is not necessary to remove the dial completely. The num-

bered dial should move freely – if you feel any movement or clicks you will alter your windage and elevation zero settings.



2. Next, turn the dial to zero, lining up the number zero with the white indicator dot.

3. Tighten the set screws again

NOTE: You do not have to reset the zero on your dials for your scope to function properly. Doing so can give you peace of mind that your zero is set, plus you can easily confirm if it has moved at any time, but this step is optional.

Illuminated Reticle Adjustment

The illuminated reticle makes it easier to see your aiming point in low light conditions. The intensity of the illumination is controlled by the rotary illumination switch located on the left side of the adjustment turret. There are 11 illumination levels and the brightness or intensity increases as the level rises. The lowest levels are ideal for low-light conditions and the highest levels suitable for day-time usage.

NOTE: In between each illumination setting is an “Off” position. This saves battery life and makes it easier to return to your desired illumination.

Changing the Battery

The battery compartment is located in the illumination knob. To access or change the battery, turn the outer ring

counter-clockwise to remove the access cap.

All Four Xe™ riflescopes use a CR2032 lithium battery. When installing a new battery, be sure

the "+" side is facing up. Replace the battery cap and check the illumination.



Mounting the Scope

We recommend using high-quality rings and bases, like Burris Zee Rings or Burris Signature Rings, to mount your scope.

Quality components ensure that your scope will remain safely and securely mounted and will provide the maximum accuracy. Use care when mounting your scope as improper mounting can damage your scope.

Care & Maintenance

Four Xe™ riflescopes are fully waterproof and fogproof. In the event that the lenses are subjected to dust, dirt, or mud, follow these steps to clean and protect the lens surface. Failure to remove grit before final cleaning can damage lens coatings.

Coarse dirt/debris must be removed from the lens surface. The most convenient way to clean a lens surface is to use a Lens Pen. Position the scope so particles will fall away from the lens, and then use the Lens Pen or soft brush to gently whisk away the debris while blowing on the lens to dislodge the particles. For heavy dirt, like dried mud, use a spray of clean water or lens cleaning fluid to remove the dirt.

Your Four Xe™ riflescope will provide reliable performance given reasonable care and treatment. All moving assemblies are permanently lubricated. Only occasional cleaning of the outside of the scope and the exterior lenses is

required. Never disassemble your scope. Disassembly by anyone other than our factory technicians will void the warranty. If you have any problems with your rifle-scope, contact Burris Customer Service. For further information, please visit our website: www.burrisoptics.com.

Four Xe™ Specifications

	1-4x24	2.5-10x50	3-12x56	6-24
Item #	200502	200503	200504	200505 / 200506
Magnification	1-4x	2.5-10x	3-12x	6-24x
Clear Objective Diameter	24mm	50mm	56mm	56mm / 50mm
Reticle	3P#4	3P#4	3P#4	E3 / SCR MIL
Illumination	Yes	Yes	Yes	Yes
Focal Plane	Second	Second	Second	Second
Main Tube Size	30mm	30mm	30mm	30mm
Field of View (Low to High @100 meters)	43.5-10.2	16.6-4.0	14.0-3.4	5.7-1.6
Eye Relief	90mm	100mm	110mm	88mm
Exit Pupil (Low to High)	12.3-6.3	13.5-6.0	13.8-5.7	9.6-2.9 / 8.5 - 2.6
Click Value	2cm @100m	1cm @100m	1cm @100m	1cm @100m
Elevation Adjustment, Total Capability*	70 MOA	60 MOA	60 MOA	25 MOA
Windage Adjustment, Total Capability*	70 MOA	60 MOA	60 MOA	25 MOA
Length	26.2cm	34.8cm	37.2 cm	38.3 cm



WATERPROOF



SHOCKPROOF



NITROGEN-FILLED



FOGPROOF






3P#4 Reticle


- Rear Focal Plane
- The 3P#4 is a simple design that is fast on target and easy to use. It features three bold stadia lines at 3, 6, and 9 o'clock with a fine center crosshair and illuminated red dot. The illuminated dot has 11 settings so it can be easily adjusted for use in bright daylight to low light or shadows. When set at 1x magnification, it can be shot with both eyes open making it the perfect dangerous game reticle.

DETAIL



RETICLE SUBTENSIONS


FEATURE	1-4x		2.5-10x		3-12x	
	1x	4x	2.5x	10x	3x	12x
A	0.72	0.18	0.29	0.07	0.24	0.06
B	3.60	0.90	1.44	0.36	1.20	0.30
W	48.00	12.00	19.20	4.80	16.00	4.00
D	2.40	0.60	0.96	0.24	0.80	0.20
E	3.60	0.90	1.44	0.36	1.20	0.30



SCR™ MIL


- Mil-based, proprietary Burris design
- Increases precision for long-range competition, without adding clutter or distraction
- Extended center illuminated area (select models only) lets the shooter confidently engage targets at long distances in low light and shadows
- Increases speed and precision for wind hold-off and for range estimation and impact measurement

DETAIL



RETICLE SUBTENSIONS


Unit	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6-24x50									
Mils	1	0.5	0.03	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.02
CM	10	5.0	0.3	1	2	4	6	8	0.2
in./100yd.	3.6	1.8	0.11	0.36	0.72	1.44	2.16	2.88	0.07
MOA	3.44	1.72	0.10	0.34	0.9	1.38	2.06	2.75	0.07



E3™ MOA ILLUMINATED

- Rear focal plane reticle calibrated for traditional, magnum and varmint loads
- Hash marks on lower vertical crosshair are calibrated for aiming from 100 to 400 yards
- Cascading dots help adjust for a 10-m.p.h. crosswind
- 2 MOA hash marks on horizontal crosshair make holding for wind easier

DETAIL



RETICLE SUBTENSIONS (MOA)

	A	B	C	D
24x	.12	.08	.5	6

WARRANTY

This Four Xe™ Riflescope is covered by a
30-Year Warranty



Thank you for choosing Burris. You can be confident that the optic you purchased is built to the most exacting standards. You can count on Burris to perform every time you use it.

We're so confident in the craftsmanship of our products that we back them with a 30 Year Warranty.

30-Year Warranty: Protects Burris products from any defects in materials or workmanship. Burris will, at our option, repair or replace the item at no charge.

If you purchased your optic outside North America and repair is needed, contact the retailer or distributor in the country where you purchased the product, or visit www.burrisoptics.com. Go to the "Find A Dealer" section and select "International Dealers." The dealer for your country will help you solve the problem to your satisfaction.



Burris[®]

Trouver ce qui compte



Lunettes de tir Four Xe™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Ce guide de l'utilisateur comprend des informations pour la gamme complète des lunettes de tir Four Xe™. Veuillez les passer en revue attentivement et porter une attention particulière aux détails relatifs à votre modèle spécifique de lunettes de tir.





La gamme de lunettes de tir Burris Four Xe™ offre une conception optique avancée avec un réticule lumineux pour s'adapter à toutes les conditions d'éclairage. Les lunettes de tir Four Xe™ offrent des performances et une valeur exceptionnelles avec les fonctionnalités suivantes :

- Molettes de réglage bas profil. Les molettes bas profil, réglables à l'aide des doigts, sont faciles à manipuler et à régler.
- Grossissement allant jusqu'à quatre fois. Le système de zoom jusqu'à quatre fois vous offre un grand champ de vision à courte distance et vous aide à atteindre des cibles à plus grande distance.
- Choix des réticules. Selon le modèle, votre lunette aura soit le réticule German 3P #4, le Ballistic Plex E3™ ou le réticule SCR MIL. Tous les réticules sont éclairés pour fournir un point central lumineux afin de viser dans toutes les conditions d'éclairage.
- Verre haute performance. Fournit une excellente luminosité et une clarté exceptionnelle avec une longue durée de vie, exactement ce à quoi vous vous attendez de la part de Burris.
- Assemblages internes résistants à tension de ressort. Conçus pour résister aux environnements de tir les plus rudes et pour tenir le zéro, tir après tir.

Comment utiliser votre lunette de tir Four Xe™

Mise au point de l'oculaire

La mise au point de l'oculaire peut être faite pour que le réticule apparaisse net et noir à la vue de tout le monde. Suivez cette procédure pour régler rapidement la mise au point :

1. Pointez la lunette vers le ciel ou un mur uni et jetez un coup d'œil dans la lunette. Si le réticule apparaît net et noir, aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.
2. Si le réticule n'apparaît pas net et noir, jetez un coup d'œil rapide dans la lunette tout en tournant la bague de mise au point de l'oculaire jusqu'à ce que le réticule soit net et noir.

REMARQUE : Ne regardez pas dans l'oculaire lorsque vous tournez la bague de mise au point. Votre vue va s'ajuster à la condition de flou.

Réglage de la dérive et de l'élévation

Les molettes de réglage de la dérive et de l'élévation sont localisées sous le cache de protection. Les réglages du réticule sont calibrés de manière à ce que 1 clic corresponde à 1 cm à 100 m ou 2 cm à 100 m selon le modèle. Le réglage de la dérive est situé sur le côté droit de la lunette de tir et le réglage de l'élévation sur le dessus.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (marqué « UP ») pour déplacer l'impact de la balle vers le haut. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Le réglage de la dérive fonctionne de la même manière. Les clics individuels sont perceptibles et audibles.

Une fois que vous avez mis votre lunette à zéro, vous pouvez réinitialiser le zéro de vos cadrans à l'aide de ces étapes simples :

1. Une fois les capuchons des tourelles

enlevés, utilisez un outil hexagonal pour desserrer les deux vis sur le dessus du cadran. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le cadran. Le cadran numéroté doit bouger librement. Si vous sentez un mouvement ou des clics, cela



modifiera le zéro de votre dérive et de votre élévation.

2. Tournez ensuite le cadran à zéro, en alignant le chiffre zéro avec le point indicateur blanc.
3. Serrez encore une fois les vis de réglage

REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de réinitialiser le zéro sur vos cadrans pour que votre lunette fonctionne correctement. Le faire peut vous rassurer sur le fait que votre zéro est réglé et vous pouvez facilement confirmer s'il a bougé à tout moment, mais cette étape est facultative

Réglage du réticule lumineux

Le réticule lumineux permet de mieux voir votre point de visée dans des conditions de faible luminosité. L'intensité de l'éclairage est contrôlée par un commutateur d'éclairage rotatif situé sur le côté gauche de la tourelle de réglage. Il y a 11 niveaux d'éclairage et la luminosité ou l'intensité augmente à mesure que le niveau augmente. Les niveaux les plus bas sont parfaits pour les conditions de faible luminosité et les niveaux les plus élevés conviennent pour une utilisation de jour.

REMARQUE: Entre chaque réglage d'éclairage se trouve une position « Off » (« Arrêt »). Cela permet d'économiser la batterie et facilite le retour à l'éclairage désiré.

Remplacement de la pile

Le compartiment des piles se trouve dans le bouton d'éclairage. Pour accéder à la pile ou la remplacer, tourner la bague extérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le capuchon d'accès.



Toutes les lunettes de tir Four Xe™ utilisent une pile au lithium CR2032. Lors de l'installation d'une nouvelle batterie, assurez-vous que le côté « + » est tourné vers le haut. Remplacez le capuchon de la pile et vérifiez l'éclairage.

Montage de la lunette

Nous vous recommandons d'utiliser des bagues et des bases de qualité supérieure, comme les bagues Burris Zee Rings ou les bagues Signature Burris Rings, pour monter votre lunette. Des composants de qualité garantissent un montage sûr et sécurisé de votre lunette et vous apporteront une précision maximale. Soyez prudent lors du montage de votre lunette car un montage incorrect peut endommager votre lunette.

Entretien et maintenance

Les lunettes de tir Four Xe™ sont entièrement étanches à l'eau et à la buée. Dans le cas où les lentilles sont soumises à la poussière, à la saleté ou à la boue, suivez ces étapes pour nettoyer et protéger la surface de la lentille. Si vous n'enlevez pas les saletés avant le nettoyage final, vous endommagerez à coup sûr les revêtements de la lentille.

Les saletés/débris grossiers doivent être enlevés de la surface de la lentille. La façon la plus pratique de nettoyer la surface d'une lentille est d'utiliser un stylo nettoyant pour lentille. Positionnez la lunette de manière à ce que les particules tombent de la lentille, puis utilisez le stylo nettoyant pour lentille ou une brosse souple pour éliminer délicatement les débris tout en soufflant sur la lentille afin de déloger les particules. Pour les saletés lourdes, comme la boue séchée, utilisez un jet d'eau propre ou un liquide de nettoyage

pour lentille afin d'enlever la saleté.

Votre lunette de tir Four Xe™ fournira des performances fiables avec un entretien et un maniement appropriés. Tous les éléments mobiles sont lubrifiés en permanence. Seul un nettoyage occasionnel de l'extérieur de la lunette et des lentilles extérieures est nécessaire.

Ne démontez jamais votre lunette. Le démontage par toute personne autre que les techniciens de notre usine annulera la garantie. Si vous avez d'autres problèmes avec votre lunette de tir, contactez le service client de Burris. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet : www.burrisoptics.com

Spécifications du Four Xe™

	1-4x24	2.5-10x50	3-12x56	6-24
Article N°	200502	200503	200504	200505 / 200506
Grossissement	1-4x	2.5-10x	3-12x	6-24x
Diamètre objectif clair	24mm	50mm	56mm	56mm / 50mm
Réticule	3P#4	3P#4	3P#4	E3/SCR MIL
Éclairage	Oui	Oui	Oui	Oui
Plan focal	Deuxième	Deuxième	Deuxième	Deuxième
Taille du tube principal	30mm	30mm	30mm	30mm
Champ de vision (faible à élevé à 100 mètres)	43,5-10,2	16,6-4,0	14,0-3,4	5,7-1,6
Dégagement oculaire	90mm	100mm	110mm	88mm
Pupille de sortie (faible à élevé)	12,3-6,3	13,5-6,0	13,8-5,7	9,6-2,9 / 8,5 - 2,6
Valeur de clic	2 cm à 100 m	1 cm à 100 m	1 cm à 100 m	1 cm à 100 m
Correction de l'élévation, capacité totale*	70 MOA	60 MOA	60 MOA	25 MOA
Correction de la dérive, capacité totale*	70 MOA	60 MOA	60 MOA	25 MOA
Longueur	26,2cm	34,8cm	37,2 cm	38,3 cm



IMPERMÉABLE



RESISTANT AUX CHOCS



REMPLE D'AZOTE



ANTIBUÉE






Réticule 3P#4


- Plan focal arrière
- Le 3P#4 présente une conception simple, rapide sur la cible et facile à utiliser. Il comporte trois lignes de réticule épaisses à 3, 6 et 9 heures, et au centre un fin réticule ainsi qu'un point rouge lumineux. Le point lumineux a 11 réglages, ce qui permet de l'ajuster facilement pour une utilisation en forte lumière du jour, en faible luminosité ou en cas d'ombres. Lorsqu'il est réglé à un grossissement de x1, il est possible de tirer avec les deux yeux ouverts, ce qui en fait le réticule idéal en cas de gibier dangereux.

DETAIL



RETICULE SUBTENSIONS


FEATURE	1-4x		2.5-10x		3-12x	
	1x	4x	2.5x	10x	3x	12x
A	0.72	0.18	0.29	0.07	0.24	0.06
B	3.60	0.90	1.44	0.36	1.20	0.30
W	48.00	12.00	19.20	4.80	16.00	4.00
D	2.40	0.60	0.96	0.24	0.80	0.20
E	3.60	0.90	1.44	0.36	1.20	0.30



MIL SCR™


- Conception Burris propriétaire basée sur les milliradians
- Augmente la précision pour la compétition à longue distance, sans ajouter de pollution visuelle ou de distraction
- L'éclairage central étendu (pour certains modèles seulement) permet au tireur d'engager en toute confiance des cibles à de longues distances dans des conditions de faible luminosité et d'ombres
- Augmente la vitesse et la précision en cas d'arrêt du vent ainsi que pour l'estimation de la distance et la mesure de l'impact

DÉTAILS



RETICLE SUBTENSIONS


Unité	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6-24x50									
Mils	1	0,5	0,03	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,02
CM	10	5,0	0,3	1	2	4	6	8	0,2
po./100 verges	3,6	1,8	0,11	0,36	0,72	1,44	2,16	2,88	0,07
MOA	3,44	1,72	0,10	0,34	0,9	1,38	2,06	2,75	0,07



MOA LUMINEUX E3™

- Réticule à plan focal arrière calibré pour des charges traditionnelles, magnum et pour nuisibles
- Les marques de hachures sur le réticule vertical inférieur sont calibrées pour viser de 100 à 400 verges
- Les points en cascade aident à l'ajustement pour une vitesse de 10 mi/h de vent de travers
- Deux marques de hachure MOA sur le réticule horizontal facilitent l'estimation du vent

DÉTAILS



SOUS-TENSIONS DE RÉTICULE (MOA)

	A	B	C	D
24x	.12	.08	.5	6

GARANTIE

Ces lunettes de tir Four Xe™ sont couvertes par la garantie 30 ans Burris (Burris 30 Year Warranty™)



Merci d'avoir choisi Burris. Vous pouvez être sûr que l'optique vous avez acheté est construite selon les normes les plus strictes. Vous pouvez compter sur Burris pour un bon fonctionnement à chaque fois que vous l'utilisez.

Nous sommes tellement confiants dans la fabrication artisanale de nos produits que nous les accompagnons d'une garantie de 30 ans.

Garantie de 30 ans : Elle protège les produits Burris contre tout défaut de matériaux ou de fabrication. Burris réparera ou remplacera l'article, selon notre choix, sans frais.

Si vous n'avez pas acheté votre optique hors Amérique du Nord et qu'une réparation est nécessaire, contactez le détaillant ou le distributeur dans le pays où vous avez acheté le produit, ou visitez le site www.burrisoptics.com. Allez à la section « Find a dealer » et sélectionnez « International Dealer ». Le distributeur de votre pays vous aidera à résoudre le problème pour que vous soyez satisfait.



Burris[®]

FIND WHAT MATTERS



Four Xe™ Zielfernrohre

BENUTZERHANDBUCH

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zu der gesamten Serie an FOUR XE™ Zielfernrohren. Bitte lesen Sie sich das Handbuch sorgfältig durch und achten Sie auf die Details zu Ihrem spezifischem Zielfernrohr-Modell.





Die Serie der FOUR XE™ Zielfernrohre bietet ein fortschrittliches optisches Design mit einem beleuchteten Absehen, um sich an alle Lichtverhältnisse anzupassen. Four Xe Zielfernrohre bieten enorme Leistung und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mit folgenden Merkmalen:

- Flache Drehknöpfe. Die fingerverstellbaren, flachen Drehknöpfe sind leicht zu greifen und ermöglichen einfache Anpassungen.
- Vierfacher Vergrößerungsbereich. Das vierfache Zoomsystem bietet Ihnen ein großes Sichtfeld im Nahbereich und hilft bei der Zielerfassung auf größere Entfernung.
- Auswahl an Absehen. Je nach Modell hat Ihr Zielfernrohr entweder das deutsche 3P #4, das ballistische Plex E3™ oder das SCR MIL Absehen. Alle Absehen sind beleuchtet, um einen hellen Mittelpunkt für das Zielen bei allen Lichtverhältnissen zu schaffen.
- Hochleistungsglas. Bietet exzellente Lichtstärke und Klarheit mit dauerhafter Beständigkeit – genau das, was Sie von Burris erwarten.
- Interne Baugruppen mit doppelter Federspannung. So konstruiert, dass sie den härtesten Schießbedingungen standhalten und nach jeder Kugel auf Null zurückkehren.

So verwenden Sie Ihr FOUR XE™ Zielfernrohr

Fokussieren des Okulars

Das Okular kann so fokussiert werden, dass das Absehen für das Auge jeder Person scharf und schwarz erscheint. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Fokus schnell einzustellen:

1. Richten Sie das Zielfernrohr auf den Himmel oder eine einfarbige Wand und werfen Sie einen kurzen Blick durch das Zielfernrohr. Wenn das Absehen scharf und schwarz erscheint, ist keine weitere Anpassung erforderlich.
2. Falls das Absehen unscharf und schwarz erscheint, werfen Sie einen kurzen Blick durch das Zielfernrohr, während Sie den Okularfokusring drehen, bis das Absehen scharf und schwarz ist.

HINWEIS: Blicken Sie nicht durch das Okular, während Sie den Fokussiering drehen. Ihre Augen passen sich dem unscharfen Zustand an.


Windkraft-/Höhenanpassung

Der Regler für die Höhenanpassung befindet sich unter den Schutzabdeckungen. Die Einstellräder sind so kalibriert, dass 1 Klick auf 100 Meter je nach Model 1 cm oder 2 cm entspricht. Der Regler für Windkraft befindet sich auf der rechten Seite des Zielfernrohrs und die Höhenanpassung oben.

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn (mit "UP" gekennzeichnet), um den Geschos-
aufprall nach oben zu bewegen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um ihn nach unten zu bewegen. Die Windkraftanpassung funktioniert gleichermaßen.

Die einzelnen Klicks sind spürbar und hörbar. Sobald Sie den Bereich erfolgreich auf Null gesetzt haben, können Sie die Null mit diesen einfachen Schritten zurücksetzen:

1. Entfernen Sie die Abdeckkappen und lösen Sie die beiden Schrauben an der Oberseite des Zifferblatts mit einem Inbusschlüssel. Es ist nicht notwendig, das Zifferblatt vollständig zu entfernen. Das nummerierte Zifferblatt sollte sich frei bewegen lassen - wenn Sie eine Bewegung oder ein Klicken spüren, ändern Sie



die Einstellungen für den Windkraft- und Höhen-Nullpunkt.

2. Drehen Sie anschließend das Rad auf Null und richten Sie die Zahl Null mit dem weißen Indikatorpunkt aus.
3. Ziehen Sie die Stellschrauben wieder fest.

HINWEIS: Sie müssen die Null auf Ihren Einstellrädern nicht zurücksetzen, damit Ihr Zielfernrohr ordnungsgemäß funktioniert. Allerdings können Sie dadurch sicher gehen, dass Ihre Null gesetzt ist, und Sie können leicht überprüfen, ob sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt bewegt hat, aber dieser Schritt ist optional.

Anpassung des beleuchteten Absehens

Das beleuchtete Absehen macht es leichter, Ihren Zielpunkt bei schlechten Lichtverhältnissen zu sehen. Die Intensität der Beleuchtung wird durch den drehbaren Beleuchtungsschalter auf der linken Seite des Verstellrevolvers gesteuert. Es gibt 11 Beleuchtungsstärken und die Helligkeit oder Intensität steigt mit zunehmendem Pegel. Die niedrigsten Werte sind ideal für schwache Lichtverhältnisse und die höchsten Werte für den Tagesbetrieb.

HINWEIS: Zwischen den einzelnen Beleuchtungseinstellungen befindet sich eine „Aus“-Position. Dies schont den Akku und

erleichtert die Rückkehr zur gewünschten Beleuchtung.

Wechseln der Batterie

Das Batteriefach befindet sich im Beleuchtungsregler.



Um die Batterie zu entnehmen oder zu wechseln, drehen Sie den Außenring gegen den Uhrzeigersinn, um die Zugangskappe zu entfernen.

Alle Four XeTM Zielfernrohre verwenden eine CR2032 Lithium-Batterie. Wenn Sie eine neue Batterie einsetzen, vergewissern Sie sich, dass die "+"-Seite nach oben zeigt. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und überprüfen Sie die Beleuchtung.

Montage des Zielfernrohrs

Wir empfehlen, für die Montage Ihres Zielfernrohrs hochwertige Ringe und Sockel wie Burris Zee Rings oder Burris Signature Rings zu verwenden. Hochwertige Komponenten sorgen dafür, dass Ihr Zielfernrohr sicher montiert bleibt und höchste Genauigkeit garantiert. Seien Sie bei der Montage Ihres Zielfernrohrs vorsichtig, da eine unsachgemäße Montage Ihr Zielfernrohr beschädigen kann.

Pflege & Wartung

Die Four XeTM Zielfernrohre sind vollständig wasserdicht und beschlagfrei. Falls die Linsen Staub, Schmutz oder Schlamm ausgesetzt sind, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Linsenoberfläche zu reinigen und zu schützen. Falls Schmutz vor der abschließenden Reinigung nicht entfernt wird, kann die Beschichtung der Gläser beschädigt werden.

Grober Schmutz/Dreck muss von der Linsenoberfläche entfernt werden. Die einfachste Art, eine Linsenoberfläche zu reinigen, ist durch die Verwendung

eines Linsenstiftes. Positionieren Sie das Zielfernrohr so, dass die Schmutzpartikel von der Linse abfallen. Verwenden Sie dann den Linsenstift oder eine weiche Bürste, um die Ablagerungen sanft zu entfernen, während Sie auf die Linse blasen, um die Partikel zu lösen. Bei stärkerer Verschmutzung, wie z.B. trockenem Schlamm, verwenden Sie einen Wasserstrahl oder eine Linsenreinigungsflüssigkeit zur Entfernung des Schmutzes.

Ihr Four Xe™ Zielfernrohr bietet bei angemessener Sorgfalt und Behandlung eine zuverlässige Leistung. Alle beweglichen Teile sind dauergeschmiert. Es ist nur eine gelegentliche Reinigung der Außenseite des Zielfernrohrs und der äußeren Linsen erforderlich.

Zerlegen Sie Ihr Zielfernrohr niemals. Die Demontage durch andere Personen als unsere Werkstechniker führt zum Erlöschen der Garantie. Bei Problemen mit Ihrem Zielfernrohr wenden Sie sich bitte an den Burris-Kundendienst. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.burrisoptics.com.

Four XeTM Spezifikationen

	1-4x24	2,5-10x50	3-12x56	6-24
Artikel #	200502	200503	200504	200505 / 200506
Vergößerung	1-4x	2.5-10x	3-12x	6-24x
Klarer Objektivdurchmesser	24mm	50mm	56mm	56mm / 50mm
Absehen	3P#4	3P#4	3P#4	E3 / SCR MIL
Beleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja
Fokusebene	Zweite	Zweite	Zweite	Zweite
Hauptrohrgröße	30mm	30mm	30mm	30mm
Sichtfeld (niedrig bis hoch bei 100 Meter)	43,5-10,2	16,6-4,0	14,0-3,4	5,7-1,6
Augenentlastung	90mm	100mm	110mm	88mm
Austrittspupille (niedrig bis hoch)	12,3-6,3	13,5-6,0	13,8-5,7	9,6-2,9 / 8,5 - 2,6
Klickwert	2cm @100m	1cm @100m	1cm @100m	1cm @100m
Höhenanpassung, Gesamtleistung*	70 MOA	60 MOA	60 MOA	25 MOA
Windkraftanpassung, Gesamtleistung*	70 MOA	60 MOA	60 MOA	25 MOA
Länge	26,2cm	34,8cm	37,2 cm	38,3 cm



WASSERDICHT



STOSSFEST



STICKSTOFFGEFÜLLT



BESCHLAGFREI






3P#4 Absehen


- Hintere Fokusebene
- Das 3P#4 hat ein einfaches Design, ist schnell im Ziel und einfach zu bedienen. Es zeigt drei fette Stadienlinien bei 3, 6 und 9 Uhr mit einem feinen mittleren Fadenkreuz und einem beleuchteten roten Punkt. Der beleuchtete Punkt hat 11 Einstellungen, so dass er leicht auf den Einsatz bei hellem Tageslicht bei schlechten Lichtverhältnissen oder Schatten eingestellt werden kann. Bei einer Einstellung auf 1 x Vergrößerung kann mit beiden Augen geschossen werden, was es zum perfekten gefährlichen Absehen für gefährliches Wild macht.

DETAIL



BSEHEN-UNTERSPPANNUNGEN


FEATURE	1-4x		2.5-10x		3-12x	
	1x	4x	2.5x	10x	3x	12x
A	0.72	0.18	0.29	0.07	0.24	0.06
B	3.60	0.90	1.44	0.36	1.20	0.30
W	48.00	12.00	19.20	4.80	16.00	4.00
D	2.40	0.60	0.96	0.24	0.80	0.20
E	3.60	0.90	1.44	0.36	1.20	0.30



SCR™ MIL


- Mil-basiert, geschütztes Burris-Design
- Erhöht die Präzision für den Fernwettkampf, ohne Störungen oder Ablenkungen zu verursachen
- Erweiterter mittig ausgeleuchteter Bereich (nur bei ausgewählten Modellen) ermöglicht es dem Schützen, Ziele bei schlechten Lichtverhältnissen und Schatten über weite Entfernungen sicher zu erfassen
- Erhöht die Geschwindigkeit und Präzision für den Windschutz, die Reichweitenschätzung und die Stoßmessung

DETAIL



BSEHEN-UNTERSPPANNUNGEN


Unit	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6-24x50									
Mils	1	0,5	0,03	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,02
CM	10	5,0	0,3	1	2	4	6	8	0,2
in./100 m	3,6	1,8	0,11	0,36	0,72	1,44	2,16	2,88	0,07
MOA	3,44	1,72	0,10	0,34	0,9	1,38	2,06	2,75	0,07



E3™ MOA BELEUCHTET

- Absehen der hinteren Fokusebene kalibriert für traditionelle, Magnum- und Varmintbelastungen
- Hash-Markierungen auf dem unteren vertikalen Fadenkreuz sind für eine Zielgröße von 100 bis 400 Metern kalibriert
- Kaskadierende Punkte helfen bei der Anpassung an Seitenwind von 16 km/h
- Zwei MOA-Hash-Markierungen auf dem horizontalen Fadenkreuz erleichtern die Windschätzung

DETAIL



BSEHEN-UNTERSPIANNUNGEN (MOA)

	A	B	C	D
24x	.12	.08	.5	6

GARANTIE

Dieses Four Xe™ Zielfernrohr ist durch eine 30-jährige Garantie abgedeckt



Danke, dass Sie sich für Burris entschieden haben. Sie können sicher sein, dass die von Ihnen gekaufte Optik den höchsten Anforderungen entspricht. Zudem können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Burris zu jedem Zeitpunkt so funktioniert wie es soll.

Wir sind so von der handwerklichen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir darauf eine 30-jährige Garantie gewähren, komplett ohne Angabe von Gründen.

30-jährige Garantie: Schützt Burris-Produkte vor Material- und Verarbeitungsfehlern. Burris wird den Artikel nach unserer Wahl kostenlos reparieren oder ersetzen.

Wenn Sie Ihr Zielfernrohr außerhalb Nordamerikas gekauft haben und eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Distributor in dem Land, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder besuchen Sie www.burrisoptics.com. Gehen Sie zum Abschnitt "Einen Händler finden" und wählen Sie "Internationale Händler". Der Händler in Ihrem Land wird Ihnen helfen, das Problem zu Ihrer Zufriedenheit zu lösen.



FIND WHAT MATTERS

Burris Company
331 East 8th St., Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9502-Translation